

ゴルフクラブ アフターサービス ガイドブック

ヨネックス株式会社 ゴルフ営業部

本社 7113-0543 東京都文京区湯島3-23-13 TEL. 03-3833-3526 大阪支店 7543-0028 大阪府大阪市天王寺区小橋町8-3 TEL. 06-6764-4570 名古屋支店 7460-0017 愛知県名古屋市中区松原2-22-9 TEL. 052-323-5551 仙台営業所 7812-0008 福岡県福岡市博多区東形2-22-42 TEL. 092-452-1121 札幌営業所 7060-0807 北海道札幌市北区北7条西2-15-1 TEL. 011-728-2330(代)

ホームページ www. yonex. co. jp



モデル名	シリーズ名	クラブ種類	品名	標準修理価格(税込)	標準納期	修理品番
		ドライバー	ヘッド交換 04EZGT 1W	¥64,350	弊社約10営業日	HD-4G1W
	E 145 CD	フェアウェイウッド	ヘッド交換 04EZGT FW	¥33,000	弊社約10営業日	HD-4GFW
	男性用	ユーティリティ	ヘッド交換 04EZGT UT	¥31,900	弊社約10営業日	HD-4GUT
		アイアン	ヘッド交換 04EZGT アイアン	¥18,700		HD-4GI
		ドライバー	ヘッド交換 04EZGTF 1W	¥64,350		HD-4GF1W
04EZONE GT		フェアウェイウッド	ヘッド交換 04EZGTF FW	¥33,000	弊社約10営業日	HD-4GFFW
	女性用	ユーティリティ	ヘッド交換 04EZGTF UT	¥31,900		HD-4GFUT
2024年発売モデル)		アイアン	ヘッド交換 04EZGTF アイアン	¥18,700	弊社約10営業日	HD-4GFI
		ドライバー	ヘッド交換 04EZGTL 1W	¥64,350		HD-4GL1W
	1.7= ,	フェアウェイウッド	ヘッド交換 04EZGTL FW	¥33,000	弊社約10営業日	HD-4GLFW
	レフティ	ユーティリティ	ヘッド交換 04EZGTL UT	¥31,900	弊社約10営業日	HD-4GLUT
		アイアン	ヘッド交換 04EZGTL アイアン	¥18,700	弊社約10営業日	HD-4GLI
	岩井姉妹別注カラー	ドライバー	ヘッド交換 04EZGT 1WC	¥68,750	弊社約10営業日	HD-4G1WC
		ドライバー460	ヘッド交換 03GT 460#1	¥59,400	弊社約10営業日	HD-3GDW
		ドライバー	ヘッド交換 03EZGT #1	¥59,400	弊社約10営業日	HD-3GTW
	男性用	フェアウェイウッド	ヘッド交換 03EZGT FW	¥26,950	弊社約10営業日	HD-3GTFW
3EZONE GT		ユーティリティ	ヘッド交換 03EZGT UT	¥24,200	弊社約10営業日	HD-3GTUT
2022年発売モデル)		アイアン	ヘッド交換 03EZGT アイアン	¥17,600	弊社約10営業日	HD-3GTI
		ドライバー	ヘッド交換 03EZGTF #1	¥59,400	弊社約10営業日	HD-3GTWF
	女性用	フェアウェイウッド	ヘッド交換 03EZGTF FW	¥26,950	弊社約10営業日	HD-3GTFFW
	又任用	ユーティリティ	ヘッド交換 03EZGTF UT	¥24,200	弊社約10営業日	HD-3GTFUT
		アイアン	ヘッド交換 03EZGTF アイアン	¥17,600	弊社約10営業日	HD-3GTIF
)2EZONE GT		ドライバー	^ッド交換 02EZGT #1	¥48,400	弊社約10営業日	HD-2GTW
2020年発売モデル)		フェアウェイウッド	ヘッド交換 02EZGT FW	¥26,400	弊社約10営業日	HD-2GTFW
202042010)		ユーティリティ	ヘッド交換 02EZGT UT	¥25,850	弊社約10営業日	HD-2GTUT
		アイアン	ヘッド交換 02EZGT アイアン	¥17,600		HD-2GTI
		ドライバー	^ッド交換 6RW #1	¥80,850		HD-6RW
6ROYAL EZONE		フェアウェイウッド	^ッド交換 6R FW	¥38,500		HD-6RFW
2023年発売モデル)		ユーティリティ	^ッド交換 6R UT	¥35,200		HD-6RUT
		アイアン	ヘッド交換 6Rアイアン	¥23,100		HD-6RI
		ドライバー	^ッド交換 5RW #1	¥73,700		HD-5RW
5ROYAL EZONE		フェアウェイウッド	ヘッド交換 5RFW	¥35,200		HD-5RFW
2021年発売モデル)		ユーティリティ	ヘッド交換 5RUT	¥30,800		HD-5RUT
		アイアン	^ッド交換 5Rアイアン	¥19,800		HD-5RI
		CB301アイアン	^ッド交換 CB301アイアン	¥23,100		HD-C301I
		CB501アイアン	^ッド交換 CB501アイアン	¥23,100		HD-C501I
		CB511アイアン	ヘッド交換 CB511アイアン	¥23,100		HD-C511I
ORGED IRON		CB702アイアン	^ッド交換 CB702アイアン	¥19,800		HD-C702I
		CB901アイアン	ヘッド交換 CB901アイアン	¥19,800		HD-C901I
		MB3017177	^ッド交換 MB301アイアン	¥23,100		HD-M301I
		MB5017177	^ッド交換 MB501アイアン	¥18,700		HD-M501I
		W501ウェッジ		¥23,100		HD-W501I
		P-01パ タ-	^ッド交換 P-01パター	¥37,400		HD-P01
		P-02/1° 9-	^ッド交換 P-02パ゚ター	¥37,400		HD-P02
10 🗠		P-03N° 9-	^ッド交換 P-03パター	¥37,400		HD-P03
パター		TP-F1B	ヘッド交換 TP-F1B	¥31,900		HD-TPF1B
		TP-F1C	ヘッド交換 TP-F1C	¥31,900		HD-TPF1C
		TPGR2	ヘッド交換 TPGR2	¥71,500		HD-TGR2
		TPS600	^ッド交換 TPS600	¥20.900	弊社約10営業日	IHD-TPS600

		1125600	^ット 父換 TP5000	<u> </u>	弊位約10名集口	HD-175600
シャフト交換修	Z I III					
ンドノド文政制	注					
	リシャフトの際、バラ	ンス指定はお受けしており	ません またヘッド(モデル)によって	はリシャフトできない場合	かあります	
シリーズ名	クラブ種類	シャフト名	品名	標準修理価格(税込)	標準納期	修理品番
04EZONE GT用	ドライバー用	RK-04GT	シャ가交換 04EZ GT1W純正	¥38,500	弊社約10営業日	RSH-4GT1W
(2024年発売モデル)	フェアウェイウッド用	II .	シャフト交換 04EZ GTFW純正	¥28,600	弊社約10営業日	RSH-4GTFW
•	ユーティリティ用	II .	シャフト交換 04EZ GTUT純正	¥18,700	弊社約10営業日	RSH-4GTUT
レフティも同じ	アイアン用	II .	シャフト交換 04EZ GTI純正	¥14,300	弊社約10営業日	RSH-4GTI
	ドライバー用	RK-04GT WOMEN	シャフト交換 04EZ GTF1W純正	¥38,500	弊社約10営業日	RSH-4GTF1W
04EZONE GT 女性用	フェアウェイウッド	II .	シャフト交換 04EZ GTFFW純正	¥28,600	弊社約10営業日	RSH-4GTFFW
(2024年発売モデル)	ユーティリティ	II .	シャント交換 04EZ GTFUT純正	¥18,700	弊社約10営業日	RSH-4GTFUT
	アイアン	II .	シャント交換 04EZ GTFI純正	¥14,300	弊社約10営業日	RSH-4GTFI
03EZONE GT用	ドライバー用	RK-03GT	シャント交換 03EZ GT1W純正	¥29,700	弊社約10営業日	RSH-3GT1W
(2022年発売モデル)	フェアウェイウッド用	ll ll	シャント交換 03EZ GTFW純正	¥17,050	弊社約10営業日	RSH-3GTFW
女性用・レフティも同じ	ユーティリティ用	II .	シャフト交換 03EZ GTUT純正	¥14,300	弊社約10営業日	RSH-3GTUT
女任用・レンティも同し	アイアン用	II .	シャント交換 03EZ GTI純正	¥9,900	弊社約10営業日	RSH-3GTI
02EZONE GT用	ドライバー用	NST002	シャント交換 02EZ GT1W純正	¥29,700	弊社約10営業日	RSH-2GT1W
(2020年発売モデル)	フェアウェイウッド用	II .	シャフト交換 02EZ GTFW純正	¥17,050	弊社約10営業日	RSH-2GTFW
` '	ユーティリティ用	II .	シャント交換 02EZ GTUT純正	¥14,300	弊社約10営業日	RSH-2GTUT
レフティも同じ	アイアン用	II .	シャント交換 02EZ GTI純正	¥9,900	弊社約10営業日	RSH-2GTI
	ドライバー用	RX-06RE	シャント交換 06ROYAL 1W純正	¥40,700	弊社約10営業日	RSH-6R1W
06ROYAL EZONE用	フェアウェイウッド用	II .	シャフト交換 06ROYAL FW純正	¥31,900	弊社約10営業日	RSH-6RFW
(2023年発売モデル)	ユーティリティ用	II .	シャフト交換 06ROYAL UT純正	¥22,550	弊社約10営業日	RSH-6RUT
	アイアン用	II .	シャ가交換 06ROYAL I純正	¥14,300	弊社約10営業日	RSH-6RI
	ドライバー用	RX-05RE	シャント交換 05ROYAL 1W純正	¥39,600	弊社約10営業日	RSH-5R1W
05ROYAL EZONE用	フェアウェイウッド用	II .	シャント交換 05ROYAL FW純正	¥30,800	弊社約10営業日	RSH-5RFW
(2021年発売モデル)	ユーティリティ用	II .	シャント交換 05ROYAL UT純正	¥20,900	弊社約10営業日	RSH-5RUT
	アイアン用	11	シャント交換 05ROYAL I純正	¥14,300	弊社約10営業日	RSH-5RI
	ウッド用	02レクシスカイザHP	シャフト交換 レクシスカイザHP	¥48,400	弊社約10営業日	RSH-KHP
	ウッド用	02レクシスカイザH	シャフト交換 02レクシスカイザH	¥48,400	弊社約10営業日	RSH-2KH
	ウッド用	02レクシスカイザ2K	シャフト交換 レクシスカイザ2K	¥48,400	弊社約10営業日	RSH-K2K
	ウッド用	02レクシスカイザM	シャフト交換 02カイザM	¥48,400	弊社約10営業日	RSH-2KM
	ウッド用	02レクシスカイザL	シャフト交換 02レクシスカイザL	¥48,400	弊社約10営業日	RSH-2KL
レクシスカイザ	フェアウエイウッド用	02クシスカイザF	シャフト交換 レクシスカイザF	¥31,900	弊社約10営業日	RSH-KF
	フェアウエイウッド用	02レクシスカイザ F HP	シャフト交換 レクシスカイザ F HP	¥31,900	弊社約10営業日	RSH-KFHP
	ユーティリティ用	02レクシスカイザU	シャフト交換 レクシスカイザU	¥22,000	弊社約10営業日	RSH-KU
	ユーティリティ用	02レクシスカイザ U HP	シャフト交換 レクシスカイザ U HP	¥22,000	弊社約10営業日	RSH-KUHP
	ウッド用	レクシスカイザライト	シャフト交換 レクシスカイザライト	¥59,400	弊社約10営業日	RSH-KLT
	ウッド用	02レクシスカイザライト	シャフト交換 02レクシスカイザライト	¥48,400	弊社約10営業日	RSH-2KLT
	アイアン用	02レクシスカイザ	シャフト交換 02レクシスカイザi	¥15,950	弊社約10営業日	RSH-2KI
	アイアン用	02レクシスカイザ i HP	シャフト交換 レクシスカイザ゛i HP	¥15,950	弊社約10営業日	RSH-KIHP
	アイアン用	レクシススチールコアI	シャフト交換 レクシススチールコアエ	¥18,150	弊社約10営業日	RSH-SCI

	ウエッジ用	レクシススチールコアW	シャフト交換 レクシススチールコアW	¥18,150	弊社約10営業日	RSH-SCW
	パター用	レクシススチールコアP	シャフト交換 レクシススチールコアP	¥18,150	弊社約10営業日	RSH-SCPT
レクシススチールコア	アイアン用	02レクシススチールコアI-H	シャフト交換 02スチールコアI-H	¥18,150	弊社約10営業日	RSH-2SCI-H
	アイアン用	02レクシススチールコアI-L	シャフト交換 02スチールコアI-L	¥18,150	弊社約10営業日	RSH-2SCI-L
	ウッド用	レクシスカイザMASS	シャフト交換 レクシスカイザMASS	¥48,400	弊社約10営業日	RSH-KMA
	アイアン用	レクシスカイザMASS i	シャフト交換 レクシスカイザMASS i	¥15,950	弊社約10営業日	RSH-KMAI
		02レクシスキセラ275	シャフト交換 02レクシスキセラ275	¥64,900	弊社約10営業日	RSH-2X275
		02レクシスキセラ	シャフト交換 02レクシスキセラ	¥48,400	弊社約10営業日	RSH-2X1W
レクシスキセラ		02レクシスキセラFW	シャフト交換 02レクシスキセラFW	¥31,900	弊社約10営業日	RSH-2XFW
		02レクシスキセラUT	シャフト交換 02レクシスキセラUT	¥22,000	弊社約10営業日	RSH-2XUT
		02レクシスキセラアイアン	シャフト交換 02レクシスキセラアイアン	¥14,850	弊社約10営業日	RSH-2XI
スチールシャフト	弊社 2025年度取り	扱いスチールシャフト全て	シャフト交換 スチールシャフト1	¥8,800	弊社約10営業日	RSH-ST1
旧モデル レクシス	ユーティリティ用	レクシスカイザXh	シャフト交換 レクシスカイザXh	¥20,900	弊社約10営業日	RSH-KXH
	ウッド用	レクシスカイザM2	シャフト交換 レクシスカイザM2	¥39,600	弊社約10営業日	RSH-KM2
(折損の場合のみ対応)	ウッド用	レクシスカイザH	シャフト交換 レクシスカイザH	¥39,600	弊社約10営業日	RSH-KH

その他修理						
修理内容	標準修理価格(税込み)	標準納期	修理品番			
^ッド再塗装(ウッド)	¥5,500	問い合わせ願います	HDRP-WD			
スリーブソケット交換修理	¥3,300	弊社約10営業日	GASRP-01			
角度調整用ネジ交換修理	¥550	弊社約10営業日	GBRP-01			
ウエイトビス交換修理	¥1,650	弊社約10営業日	WVRP-01			
プ ^ル ート交換	¥2,310	弊社約10営業日	PTRP-01			
バランス調整	¥2,640	弊社約10営業日	BLNC-RP			
tili浮き修理	¥2,090	弊社約10営業日	CELL-RP			
シャフト長さ調整	¥2,090	弊社約10営業日	INC-RP			
グリップ交換(通常グリップ)	¥1,980	弊社約10営業日	GPRP-01			
グリップ交換(TP-F1B、TP-F1C用オリジナルラバー)	¥3,410	弊社約10営業日	GPRP-03			

上記は2025年6月時点の内容となります。

上記記載以外の製品、修理内容につきましては、弊社ゴルフ営業部までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

弊社工場で組み立てていないクラブの修理は承っておりません。

修理対象品の状態によっては修理ができない場合がございます。また特殊な修理につきましては別途料金がかかる場合もございますので予めご了解をお願い申し上げます。

ヘッド交換及びシャフト交換の際、取替え前に装着されていたヘッド・シャフトは、お申し出の無い限りご返却いたしませんのでご了解をお願い申し上げます。

以上

クラブ改造の判断基準例

判断箇所	判断基準
ソケット	・弊社規格と異なるソケットが装着されている場合。・弊社規格と異なる仕上げの状態の場合(段差ができていたり、削りすぎのものなど)。
シャフト	・弊社規格と異なるシャフトが装着されている場合。・弊社規格外*の長さ、バランスに設定されている場合。(特注品で仕様が不明の際は当社へお問い合わせ下さい)
ヘッド	・ヘッドに加熱跡が認められる場合。 ・弊社以外のヘッドが装着されている場合。 ・ホーゼルに凹みやメッキ割れが認められる場合。 ・ソールに圧搾痕が認められる場合。 ・研磨、塗装色や状態が弊社規格と異なる場合。
グリップ	・単なるグリップ交換は改造とはみなしませんが、ガラ鳴りやバランス不良等は 有償修理とさせていただきます。
その他	・接着剤の種類、グリップ両面テープの種類等、弊社規格と異なる場合。

その他の保証適用判断基準例

- ・飛距離や方向性の変化については、ヘッドやシャフトの破損が認められた場合に限り保証いたします。
- ・打球音の変化については、ヘッドの破損が認められた場合に限り保証いたします。
- ・アイアンセット内での打球音の番手間の差異に関しては、弊社の社内基準にて判定させていただきます。
- ヘッドの不具合で打球音が違った場合は無償修理となります。
- ・グリップの磨耗は対象外とさせて頂きます。
- ・通常使用によるバッジ剥がれは無償修理となります。
- ・スコアラインや刻印内ペイント剥がれは、早期(弊社にて判断)に限り無償修理となります。
- ・クラブ振動数については管理しておりませんので、ご容赦願います。
- シャフト硬さは弊社基準のフレックスにて管理しております。
- ・破損でない不具合は弊社の社内基準にて判定させていただきます。

(ロフト角、ライ角、フェース角、スイングバランス、クラブ重量、グリップ方向、塗装状態等々)

・2年間保証は国内で販売されたものに限り、国内で保証させていただきます。

保証書をご持参の上、ご購入店へお越し頂くよう、お客様にお伝え願います。

海外で生じた不具合でも国内ご購入店へお持ち頂く事になります。

海外でご購入されたものはその国の保証内容が適用されます。

こんなときはどうするの?

1 Q保証書をなくした場合はどうなるの?

A 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。保証書がない場合はすべて有償修理となります。

2 ┃ Q 新保証書に購入日や購入店がない場合はどうなるのですか?

A 保証書にはお買い上げ日、購入店、商品名がの記入が必要です。 A 必要事項にご記入がない場合は、保証の対象の対象となりませんのでご注意下さい。

○ 修理の際には必ず保証書の添付が必要ですか?

A 保証書にはお買い上げ日や店名が記載されており、無償修理の場合は保証書を確認させていただく必要が ありますので、必ず保証書を添付してください。ご提示のない場合は、無償修理できない場合があります。

4 ┃ Q 保証期間中に無償修理を受けた場合の保証はどうなりますか?

A 保証期間はお買い上げ日から2年間です。 A 保証期間中に不具合により無償修理を受けた場合も当初の保証期間で終了致します。

5 ┃ Q 保証期間中に有償修理でヘッドやシャフトの交換等をした場合はどうなるのですか?

有償で交換した部品に対してのみ交換日から新たに2年間の保証を致します。 A 修理した箇所に対しての修理保証書を同封しますので、大切に保管願います。 ほかの部品については、お買い上げ日から2年の保証期間で完了します。

6 ┃ Q 保証期間の終了後に有償修理でヘッドやシャフトの交換等をした場合はどうなるのですか?

A 有償で交換した部品に対してのみ交換日から新たに2年間の保証を致します。 修理した箇所に対しての修理保証書を同封しますので、大切に保管願います。

7 ┃ ○ グリップも 2 年保証になるのですか?

A グリップは消耗品扱いとさせていただきますので、製造上の不具合を除き有償修理とさせていただきます。

【 ┃ Q これまでに購入されたクラブの保証はどうなるの?

A 新保証制度の2年保証となります。

9 ┃ Q 無償修理と認められた場合、新品と交換できるの?

ご購入後、未使用の場合に限り交換させていただきます。

A 但し、同じ商品がない場合は同等品との交換とさせていただく場合があります。 使用後の場合は、新品交換でなく無償修理とさせていただきます。

10 Q 転居などにより、購入した販売店に行くのが困難な場合はどうすればよろしいのですか?

A 弊社「各事業所ゴルフ営業部」または、お近くのヨネックスゴルフ販売店までお申し付け下さい。

11 | 0 中古についての保証はどうなるのですか?

A お買い上げ時の保証書に必要事項の記入があり、保証期間内であれば保証の対象になります。 記載の販売店様にお申しで頂くか、弊社「各事業所ゴルフ営業部」までお申し付け下さい。

ゴルフクラブ修理に関する質問集

保証と修理の判断基準について

- ヨネックスのクラブを購入して、現在使用しているクラブと同じバランスにすることはできますか?
- △ ご購入後のバランス変更はその内容にもよりますが対応できない場合があります。弊社では ご購入前であれば、これらのご要望に出来るだけ沿えるよう特注システムで対応しております ので、販売店様にご相談ください。
- カーボンシャフトからスチールシャフトへの交換はできますか?
- △ 交換は可能ですがシャフトの重量設計が違うためバランスは元の通りにはなりません。
- シャフトを伸ばしたり、短くした場合どのようになりますか?
- A シャフトを伸ばす場合はシャフト交換の修理対応となります。短くすることは可能ですがバランス 及びデザイン位置が変わるなどします。この場合もシャフト交換をお奨めします。
- アイアンのロフト・ライ角の調整は可能ですか?
- ▲ お手数でも弊社ゴルフ営業部へご相談ください。
- カーボン複合ヘッドのシャフト交換は可能ですか? また、ロフトの違うヘッドへの交換はできますか?
- A いずれも可能です。
- ヘッドやシャフトのパーツ購入はできますか?
- △ 一部行っております。詳しくは弊社ゴルフ営業部へご相談ください。
- 純正グリップから他社のグリップに交換したいのですが、 詳しく教えてください。
- シャフト交換をしたいのですが、対応可能なシャフトを教えてください。
- A お手数でも弊社ゴルフ営業部へご相談ください。
- クラブヘッドにキズがついてしまったのですが、修理はできますか?
- △ ヘッド素材や傷の程度にもよりますが、一度お預かりして判断させていただきます。可能な場合は「ヘッド再塗装」の修理扱いとさせていただきます。
- クラブが破損したのですがどうすればいいですか?
- A お買い求めになられた販売店へお持ちください。
- 海外で購入したクラブの修理や保証について教えてください。
- A 海外でご購入のクラブはその国内だけでの保証となり、日本での適用はできません。お手数でも弊社ゴルフ営業部へご連絡下さい。

はじめに

通常のご使用で破損した場合は破損の部位に関係なく保証させていただきますが、弊社以外で修理または改造されたと判断した場合(改造品は下記参照)は、保証の対象から外させて頂きます。尚、無償修理と有償修理の判断基準は下記の判断基準に基づいて行って下さい。もし、不明な箇所により判断できない場合には、弊社「各事業所ゴルフ営業部」もしくはご購入店にお問い合わせ下さい。

保証適用判断基準例

不具合内容		保証適用(無償修理)	保証適用外(有償修理)
シャフト	ネックの場合	破損箇所以外に傷がない場合	ホーゼルやソケット付近にボールの跡やダフリ等による 傷が認められる場合。
	中央部の場合	折れた方向がスイング面内(アドレス時の左右方向)の場合。また、破損箇所以外に傷がない場合。	折れた方向がスイング面外(アドレスした時の前後方向)の場合。また、破損箇所以外に傷が認められる場合。
	グリップ部の場合	破損箇所以外に傷がなく、スイン グ面内に破損が認められる場合。	スイング面外に破損が認められる場合。また、破損箇所 以外にも傷が認められる場合。
	スチール シャフトの場合	破断箇所に変形がなく、破断面が円形の場合。 内部の錆の原因がシャフト製造時の不具合に起因する場合。	折れや破断面が変形している場合。 (物に当たり破損箇所を支点に折れたと判断します) 内部に錆が発生したことが原因と認められる場合。 折れたクラブ以外の同一セット内のクラブにも錆が認め られた場合。
	その他		・シャフトが一度取り外され、再度接着された形跡がある場合。 ・力が強く、体力のある方がシニア用やレディス用、ジュニア用のクラブ等を使用された場合。 ・運搬時、キャディーバッグから取り出す時、キャディバッグが倒れた時等のスイング以外の要因で折れた場合。
ヘッド	フェース部の 割れ、凹み	ボールのみの打撃が原因と認め られる場合。	ボール以外の石や金属等による打撃が原因と認められる場合。
	外観*	販売時の状態	研磨や再塗装などの改造が認められる場合。
	その他傷等	販売時の状態	・シャフト交換等でヘッドに過度の熱が加えられた形跡がある場合。 ・打球面以外にボールが当たった事による割れや凹みと認められる場合。(クラウンやトワサイド部でのショット等)・通常使用による塗装傷(微細な塗装欠けや塗装剥げ)、ヘッドの磨耗や擦り傷、極端なダフリショットによるクラウン部の傷。 ・ヘッド表面の傷が原囚で錆が発生している場合。
変音	ヘッド内部	販売時の状態	組み直し、リシャフト、改造が認められる場合。
(音鳴り)	シャフト内部	販売時の状態	組み直し、リシャフト、改造が認められる場合。 グリップ交換時に異物が混入したと認められる場合。

*コンポジット(複合)へッドは、リシャフト時の加熱や圧搾、研磨などにより故障の原因となりやすいため、十分ご確認ください。